

Stecker Sensoren an  
Schublade P9 CT 5040, CT 5045, CT 5050

Speicherplatte P1 CT 5090, CT 5095

Stecker R an Chassis

# S1

052


## LOEWE OPTA

7/ Ultraschall - Sensoren / 76

CT 5040, CT 5045, CT 5050, CT 5090, CT 5095U

nur bei CT5090/95 Bedienteil CT5090,CT5095 siehe auch S5

# TMS 3701



F 15 C